

batterie. Un dispositif de commande directe ou à distance doit être installé dans la cabine de conduite et à l'extérieur du véhicule. Il doit être facilement accessible et signalé distinctement. Il doit être possible d'ouvrir l'interrupteur alors que le moteur est en marche sans qu'il en résulte de surtension dangereuse. Toutefois, l'alimentation du tachygraphe peut être assurée par un circuit directement relié à la batterie. Sauf dans le cas des véhicules utilisés pour le transport de l'hydrogène, classe 2, chiffres 1° b) et 7° b), ou du sulfure de carbone, classe 3, chiffre 1° a), la coupe-circuit de batterie, le tachygraphe et leurs circuits respectifs doivent offrir une sécurité intrinsèque de la catégorie Ex ib pour le Groupe II B T 4 (mélange de 7,8 p.c. d'éthylène et d'air). Dans le cas de l'hydrogène ou du sulfure de carbone, cet équipement et les circuits connexes doivent offrir une sécurité intrinsèque de la catégorie Ex ib pour le Groupe II C (mélange de 20 p.c. d'hydrogène et d'air) (**).

2. Accumulateurs : Si les accumulateurs sont situés ailleurs que sous le capot moteur, ils doivent être fixés dans un coffre ventilé en métal ou en un autre matériau offrant une résistance équivalente, avec parois intérieures électriquement isolantes ».

250000
(B.5)

Remplacer dans la liste des matières à la colonne (a) : « Butadiene 1,3 » par « Butadiènes ».

250000

Ajouter dans la liste des matières : « Mélanges de butadiène 1,3 et d'hydrocarbures... 2, 4° c) ... 239... 1010 ».

(*) Ces prescriptions sont publiées dans le code I.M.D.G.

(**) Voir les normes européennes EN 50014 et 50020.

MINISTÈRE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE

F. 83 — 250 (83 — 60)

30 DECEMBRE 1982. — Arrêté royal n° 176 modifiant la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. — Erratum

Moniteur belge du 12 janvier 1983, pages 429 et suivantes : Dans le texte français de l'article 1er, insérer les mots « aux chômeurs partiels et » entre les mots « n'es tpas applicable » et « aux chômeurs qui sont assimilés ».

MINISTÈRE DE LA SANITÉ PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE

F. 83 — 251

31 JANVIER 1983. — Arrêté royal augmentant les montants du minimum de moyens d'existence

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, modifiée par la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1976 relatif au minimum de moyens d'existence, notamment l'article 2;

Vu les arrêtés royaux des 13 septembre 1976, 20 décembre 1977 et 18 septembre 1980 augmentant les montants du minimum de moyens d'existence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi ordinaire du 9 août 1980;

worden. Een inrichting voor rechtstreekse of afstandsbediening moet in de stuurbus en op de buitenkant van het voertuig geplaatst worden. De inrichting moet gemakkelijk toegankelijk en duidelijk aangegeven zijn. Het moet mogelijk zijn de schakelaar te openen als de motor draait zonder dat daar een gevvaarlijke spanningsverhoging uit voortvloeiit. De stroomtoevoer van de tachograaf mag evenwel worden verzekerd met een rechtstreeks op de batterij aangesloten stroomkring. Behalve voor de voertuigen gebruikt voor het vervoer van waterstof, klasse 2, cijfers 1° b) en 7° b) of van koolstofdisulfide, klasse 3, cijfer 1° a), moeten de batterijstroomonderbreker, de tachograaf en hun onderscheiden stroomkringen een intrinsieke veiligheid van de categorie Ex ib bieden voor Groep II (BT 4 (mengsel van 7,8 pct. ethyleen en lucht). Bij waterstof of koolstofdisulfide moeten deze inrichtingen en hun stroomkringen een intrinsieke veiligheid van categorie Ex ib bieden voor de Groep II C (mengsel van 20 pct. waterstof en lucht (**)).

2. Accumulateurs : Indien de accumulatoren elders gelegen zijn dan onder de motorkap, moeten ze geplaatst zijn in een geventileerde koffer van metaal of van een ander materiaal met gelijkwaardige weerstand, met electrische isolerende binnenwanden. *

In de stoffenlijst in kolom (a) « Butadiene 1,3 », vervangen door « Butadiënen ».

Bijvoegen in de stoffenlijst : « Mengsels van butadiene - 1,3 en koolwaterstoffen ... 2, 4° c) ... 239 ... 1010 ».

(*) Deze voorschriften zijn gepubliceerd in de code I.M.D.G.

(**) Zie de Europese Normen EN 50014 en 50020.

MINISTERIE VAN SOCIALE VOORZORG

N. 83 — 250 (83 — 60)

30 DECEMBER 1982. — Koninklijk besluit nr. 176 tot wijziging van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekerung. — Erratum

Belgisch Staatsblad van 12 januari 1983, blz. 429 en volgende :

In de Franse tekst van artikel 1, de woorden « aux chômeurs partiels et » invoegen tussen de woorden « n'est pas applicable » en « aux chômeurs qui sont assimilés ».

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN VAN HET GEZIN

N. 83 — 251

31 JANUARI 1983. — Koninklijk besluit tot verhoging van het bestaansminimum

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, gewijzigd door de wet van 5 januari 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1975-1976;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1976 betreffende het bestaansminimum, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de koninklijke besluiten van 13 september 1976, 20 december 1977 en 18 september 1980 tot verhoging van de bedragen van het bestaansminimum;

Gelet op de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de gewone wet van 9 augustus 1980;